

Firmwareupdate STS 1932 IPM

Update auf Version ≥ 21.0

02/18

Warnhinweis:

Mit dem Update auf Version 20.0 wurde auch die Systemplattform (das Betriebssystem) des Geräts aktualisiert.

Für Updates von Geräten mit Firmware-Versionen $\leq 19.x$ auf Firmwareversionen ≥ 21.0 muss zunächst zwingend die entsprechende Firmware-Version 20.0 installiert werden, damit die Systemplattform aktualisiert wird.

Zu unserem Bedauern hat die Version 20.0 leider einen Fehler, der vor einem Update auf Versionen ≥ 21.0 entfernt werden muss.

Nach dem Update auf Version 20.0 müssen Sie zwingend auf die Version "20.0uploadfix" aktualisieren. Ab Version "20.0uploadfix" sind Updates auf Versionen ≥ 21.0 möglich.

Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Updatevoraussetzung für die Firmware-Versionen ≥ 21.0 ist die jeweilige Firmware-Version "20.0uploadfix"!

$\leq V19.x \rightarrow V20.0 \rightarrow$ "20.0uploadfix" $\rightarrow \geq 21.0$



Trennen Sie während des Updates das Gerät NICHT von der Stromversorgung! Eine Trennung von Stromnetz führt zum Defekt des Geräts. Warten Sie, bis das Update fertiggestellt ist.

GSS Grundig Systems GmbH • Beuthener Straße 43 • D-90471 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911 / 703 8877 • Fax: +49 (0) 911 / 703 9210
www.gss.de • info@gss.de

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 911/703 2221; Fax: +49 (0) 911/703 2326; service@gss.de